رقم ك - ١٩٥٦/١ -

# جمعيالهند المضرت

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

كَرْيِتا الْخَالُومِنيُّنِيُّ (الشبّ) المستعملة في تنقبة ماهالشرب

الثن ٥٠ مليا

ESEN-CPS-BK-0000000332-ESE

00426422

رتع لا — ۱۹۰/۱۱

# جمعيالهندك الضرتي

٧٨ شارح رمسيس بالقامرة - تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

المواصفات القياسية المصرية

كَبْرِيْتِ الْكِيْلُومِنِيُّيُّ دانشتِ،

المستعملة في تنقية مياه الشرب

الثن . و مليا

وضعت هـذه المواصفات اللجنة الهندسية الصحية لأعمال الميــاه فلـكو نة من :

المقرر: السيد المهندس محد عبد المنعم مصطفى

أستاذ البلديات والطرق بكلية المندسة ، جامعةالقاهرة أعضاء : السدد المهندس عمود وصغ

> وكيل وزارة الشئون البلدية والغروية سابقا السيد المهندس على شلى

مدير المكتب الغنى لوكيل وزارة الشئون البلدية والقروية

السيد المهندس محود عبد العزيز اسماعيل مدير قسم الانشاءات والمرشحات بالادارة العامة

مدير فسم الانشاءات والمرشحات بالادارة العساما الهندسة الصحية

السيد المهندس محود عبد الحيد

مدير قسم المواسيرالصاعدة والمحطات بالادارة العامة الهندسة الصحية

الهندسة الصحية السيد الدكتور مصطني وانف

مدير قسم بمصلحة المعامل بوزارة الصحة السيد الدكتوركال الدين على حكم

وكيل قسم المياه بمصلحة المعامل بوزارة الصحة

## المواصفات القياسية المصرية

كبريتات الألومنيوم (الشب) المستعملة فى تنقية مياه الشرب

#### التركيب الكيميائي

1 - كبريتات الآلومنيوم المقصودة في هذه الموصفات هي التي ينطبق على جزيتها المعادلة الكيميائية لوم (كبام) م 18 مر يدم المحمد وهي إما أن تكون على هيئة قوالب أو قطع صغيرة وإما على هيئة أحد الحامات الفنية بالآلومنيوم مثل البوكسيت (أكسيد الآلومنيوم). الحد الحامات الفنية بالآلومنيوم مثل البوكسيت (أكسيد الآلومنيوم) لا سيحب أن تكون كبريتات الآلومنيوم الموردة من النوع النق الملك لا تويد فيها نسبة المواد الغير قابلة للدوبان في الماء عن ١ في المائة ولا تريد والذي لا تقل نسبة أكسيد الالومنيوم فيها عن ١٦ في المائة ولا تريد خيها نسبة أكسيد الحديديك عن ٩ في المائة ولا تريد خيما نسبة أكسيد الحديديك عن ٩ في المائة ولا تريد خيما نسبة أكسيد الحديديك عن ٩ في المائة ولا تريد خيما نسبة أكسيد الحديديك عن ٩ في المائة والاتريد الدونيخ فيها عن ١٠ م جزء في المليون . كما يجب أن تمكون خالية من أي مواد معدنية أو عضوية قد يتسبب عنها ضرو بالصحة أو تؤثر في صلاحية المياه .

### طريقة أخذ العينات للتحليل

سيختار وفي المائة من عددالعبوات حسيا اتفق ثم يؤخذمن كل
عبوة حوالي نصف كيم من الشب وذلك بعمل ثقب أوقتحة في العبوة

وبراعى اختيار ألمواضع محيث تكون غير متشابة أومتائلة فى العبوات المختلفة انحتارة . ثم تجمع العينات جيمها وتخلط مع بعضها خلطا جيدا ثم يؤخذ منها ثلاث عينات تزن الواحدة منها حوالي المحجم وتوضع كل منها داخل وعاء معدتى أو خشى أو من الورتى المقوى الح . ثم تقفل جيمها قفلا جيدا وتختم بالشمع الآحر أو أى مادة أخرى تقوم مقامه . ويكتب عليها تخط واضح وظاهر التاريخ الذى أخذت فيه العينة ورقم الرسالة وتوقيع المكلف بأخذها وترسل إحداها المعمل العينائي لإجراء التحليل اللازم عليها . وعنفظ بالثانية لدى المشترى والثالثة لدى المورد وذلك لاحتمال طلب إعادة التحليل من أحسد طرفي التعاقد .

## التحليل الكيمياتي

فيما بل تفصيل لام الاختبارات الكيميائية اللازمة :

#### المواد الغير قابلة للذوبان

ع حقدر المواد الغير قابلة للدويان كالآنى :

يوزن ٢٠ جم من العينة وزنا دقيقا . وتوضع في كأس من الرجاج. وتذاب في حوالي ٢٠٠ ملليلتر ( مل ) من الماء المقطر الساخن وتقلب ليضع دقائق ، ثم ترشح خلال بوتقة , جوش ، أو بوتقة من الالندوم. موزونة وزنا دقيقا بعد تجفيفها عند درجة ١٠٠٠ – ١٠٥٠ مئوية وتساعد عملية الترشيح باستمال المس ، وبعمل على غسل البونقة بما عليها من مواد غسلا جيدا بالماء المقطر إلى أن يخلو ناتج الترشيح من الكريتات . ثم تجفف عشد درجة حرارة ١٠٠ سـ ١٠٠٠ مئوية إلى أن يثبت الوذن . ثم تحسب النسبة المئوية للمواد النبر قابلة للذوبان بالطرق الحسابية البسطة .

### أكسيدا الالومنيوم والحديد

ه - يقدر هذان الاكسدان بالطربقة الآتية :

ينقل نائج النرشيح من الاختبار السابق ( بنسد بر) بعد أن يبرد المدارة المعمل إلى قارورة مدرجة سعتها ، لتر ثم تكل بالماء المقطر إلى العلامة وبواسطة ماصت يسحب ٢٥ مل لتوضع في كأس من الزجاج سعته . ، بر مل وتخفف بالماء المقطر ليصير حجمها حوالى . ٠٠ مل . ثم يضاف اليه حوالى ٥ جم من كلوريد النوشادر ويقلب المحلول جيدا حتى الاذابة و بعد ذلك يضاف ٧ مل من حامض الهيدروكلوريك المركز وأربع نقط من حامض الازوتيك المركز ويغلى المحلول بيط ملاحت دقائق وذلك لاكسدة الحديد ثم يضاف نقطتان من دليل المشيل للحمر ( المحضر باذابة ١ جم منه في ٥ - ٥ مل من الكحول ٥ ه ٪ متمادل ) ويضاف محلول من هيدروكسيد النوشادرالمخفف بلسبة ١٠١ متمادل ) ويضاف محلول من هيدروكسيد النوشادرالمخفف بلسبة ١٠١ متمادل ) ويضاف علول من هيدروكسيد النوشادرالمخفف بلسبة ١٠١ متمادل ) ويضاف علول من هيدروكسيد النوشادرالمخفف بلسبة ١٠١ متمادل ) ويضاف علول من هيدروكسيد النوشادرالمخفف بلسبة ١٠١ متمادل ) ويضاف علول من هيدروكسيد النوشادرالمخفف بلسبة ويسمر

في إجنانة إلنوشادر نفطة فنقطة حتى يظهر اللون الأصفر وتغلي محتويات الكاس لمدة دفيقة واحدة يتحول خلالها اللون الأصفر إلى اللون الآحر الوردى . ثم يرشح فوراً باستعال ورق ترشيح من النبيع الدقيقالمسام مثل ورق وأتمان . ٢٦، مع مداومة غسل الراسب على ورقة الترشيح بمحلول ٧ في المائة من كلوريد النوشادر الساخن إلى أن يتخلص تماما منالكبريتات في نانج الترشيح ــ ويجب مراعاة عدم زيادة مدة الغلى عن اللازم أو التاخير في الترشيح كي لا يكون ذلك سببا في لروجة الراسب بما يؤدى إلى إطالة مدة الترشيح بدون مبرر ــ وتجفف ورقة الرشيح بما علما من راسب بعد ذلك في قرن هو أتى درجة حرارته ٠٠٠° مئوية ثم تنقل إلى بوتقة من البلاتين موزونة وزنا دقيقا وتحرق باستعمال اللهب العادى أولا ثم تنقل بعد تمام حرق ورقة الترشيح إلى فرن ذي درجة عالية من الحرارة حوالي .... مثوية أو باستعال البورى لمدة ساعة ثم تنقل البوتقة إلى الجغف وتترك فيه حتى تبرد ثم توزن وُتعاد إلى الغرن والجِغف مع تكرارالعملية إلى أن يثبت الوزن. وتحسب النسبة المتوية لحذين الآكسيدين بالطرق الحسابية البسيطة.

### أكسيد الحديد

حضر محلول قياس محتوى على ١١. جم من كسيد الحديديك
(حم ١م) فى اللم وذلك باذابة ١٩و٠ جم من كبريتات النوشادر
والحديد وزق ٥٠ مل من الماء المقطر و٥٠ مل من حامض الكبريتيك

المركز ويسخن المحلول تسخيناً هيئاً مع إضافة عملول برمنجنات البوتاسيوم (ع. ) نقطة فتعلق إلى الله عند ظهود لون وودى خفيف لايزول بعد دقيقة واحسدة . ثم ينقل المحلول الى قارورة مدرجة سعتها لتر ويعناف من الما المقطر الكية المناسبة إلى العلامة . ويصير كل 1 مل من هذا المحلول محتوياً على ١ د . ماليجرام من أكبيد الحديديك .

وباستعال طريقة التقدير المقارن بالألو ان(Colorimetric Methods) المعروفة يمكن تقدير كمية الحديد وذلك بأخذ ١ مل من ناتج الترشيح المذكور في صدر الاختبار السابق ( بند . ) وتوضع في أنبوبة نسلر وتخفف إلى و مل بالماء المقبلر ويضاف إليها ورم مل من حامض الحييدووكلوديك الخفف بنسبة ١ : ٣ ثم جنع نقط من محلول برمنجنات البوتاسيوم ٢ ٪ حتى يصير اللون ورديا لمدة و دقائق. مُم يكمل بالماء المقطر إلى وع مل ثم يتناف ه مل من علول ٧ ير كريوسيانات البوتاسيوم . وق أنابيب نسلر أخرى مشامة لها تماما في السعة والقطر يوضع ٧ ر. و ۽ د. و ٣ ر. و ٨ ر . و ١ مل الج. من علول أكسيد الحديديك القياسي السابق شرحه في صدر هذا البند ويتناف إلها تفس نسب الكواشف وتكمل جيما إلى • • مل بالماء المقطر . وترج محتويات الآنابيب رجاً جيداً وتنقل الأنبوية إلى بهما الميئة إلى المكان الخصص لها في جهان قيلس الألوان ( Colorimeter : ثم ينقل إلى الجزء الآخر الخصص للحساول القياس الأنابيب المذكورة فيا قبللانتخاب الواحدة منها إلى يتبائل لونها مع لون الآنبوية التي نها المينة .

و بقسمة ماتحتوبه حذه الآنبوبة المنتخبة من مللياترات من علول الحديد القيامي على العدد y تنتج النسبة المتوية لاكسيدالحديديك الدى تحتويه العينة . وبطرحها من النسبة المتوية لاكسيدى الآلومنيوم والحديد ( بنده ) تنتج النسبة المثوية لاكسيد الآلومنيوم على حده

#### الزرنيخ

ν ـ يوحد ، إمل من نائج الترشيح المذكور في البندرقم ووالمعتوى على به في المائة من الشب و توضع في زجاجة جهاز جو تريت مع إضافة و مل من الماء المقطر ثم م مل من حامض الهيدروكاوريك المركز و تقطئين من ماء البروم و تترك لمدة و دقائق ثم يزال الوائد من البروم بإسافة علول من كاوريد القصد يروزثم يعناف قليل من عراطة الحارسين الرائك ) الخالية تماما من الرزينج إلى عتويات زجاجة الجهاز و بسرعة يركب بعيد ذلك وهي في يركب بعيد الرائدة المعمل العادية لمدة ساعة ، ثم ترفع قصاصة الورق المشبعة و تدول كلوريد الوثبقيك و مقارنة اللون الناتيج عا تعطيه عاليل قياسية محتوى الملليمة مكن تقدر كمية الرزينج في الهيئة .

